

ІНФОРМАЦІЯ
про проведення управителями об'єктів обстеження та оцінки
ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для
осіб з інвалідністю

Загальна інформація про об'єкт

Комунальний заклад дошкільної освіти загального розвитку (дитячий садок)
"Калинка" Дубовиківської сільської ради Дніпропетровської області

- | | |
|---|---|
| 1. Дата проведення обстеження | 15.08.2024 |
| 2. Адреса розташування об'єкта | 52663, вул.Футбольна, 2
с-ще Чаплине
Синельниківський район
Дніпропетровська область |
| 3. Форма власності | Комунальна |
| 4. Найменування послуги | Обстеження ступеня
безбар'єрності дошкільного
освітнього закладу |
| 5. Особа, яка проводила обстеження | Краснощок Євген
Андрійович – інженер
централізованої бухгалтерії
відділу освіти, молоді,
спорту, культури, туризму
та релігії виконавчого
комітету Дубовиківської
сільської ради |
| 6. Контактні дані про особу, яка проводила обстеження
(контактний номер телефону, адреса електронної
пошти) | +380987125190
mikolosvita@ukr.net |

Критерії безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю		Відповідність критеріям (так або ні)	Примітки
1.	Шляхи руху до будівлі:		
	1) місця для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують особи з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, розташовуються на відстані не більш як 50 метрів від входу до будівлі або споруди	НІ	
	2) таких місць не менш як 10 відсотків загальної кількості (але не менш як одне місце), місця позначені дорожніми знаками та горизонтальною розміткою з	НІ	

Критерії безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю		Відповідність критеріям (так або ні)	Примітки
	пiктограмами мiжнародного символу доступностi		
	3) ширина входу на прилеглу територiю та ширина дверей, хвiрток (у разi їх наявностi) становить не менше 0,9 метра	ТАК	
	4) ширина пiшохiдних дорiжок до будiвлi становить не менше 1,8 метра	ТАК	
	5) покриття пiшохiдних дорiжок, тротуарiв i пандусiв рiвне (без вибоїн, без застосування як верхнього шару покриття насипних або крупноструктурних матерiалiв, що перешкоджають пересуванню на крiслах колiсних або з милицiями)	ТАК	
	6) у разi наявностi на прилеглiй територiї та/або на шляху до будiвлi сходiв вони продубльованi пандусом	НІ	
	7) нахил пандуса становить не бiльш як 8 вiдсоткiв (на 1 метр довжини не бiльше 8 сантиметрiв пiдйому), уздовж обох бокiв усiх сходiв i пандусiв встановлено огорожу з поручнями, поручнi пандусiв розташованi на висотi 0,7 i 0,9 метра, завершальнi частини поручнiв продовженi по горизонталi на 0,3 метра (як вгорi, так i внизу) або застосовано пiднимальнi пристрої, що вiдповiдають вимогам державних стандартiв, якi встановлюють вимоги до зазначеного обладнання	НІ	
	8) всi сходи в межах одного маршруту однаковi за формою в планi, за шириною сходинки i висотою пiдйому сходинок	НІ	
	9) систему засобiв орієнтацiї, інформацiйної пiдтримки та безпеки, а саме тактильнi та вiзуальнi елементи доступностi, передбаченi на всiх шляхах руху до будiвель i споруд (включаючи контрастне маркування кольором першої/останньої сходинки, порогiв, iнших об'єктiв та перешкод)	НІ	
	10) мiжнародним символом доступностi позначено шляхи/напрямки, доступнi та безпечнi для осiб з iнвалiдностю	НІ	
2.	Вхiдна група:		
	1) вхiдна група до об'єкта облаштована доступними (вiзуально та тактильно) інформацiйними покажчиками: адресна табличка, інформація про: назву, опис діяльностi установи, години роботи; iнша довiдкова інформація тощо	ТАК	
	2) у разi наявностi на вхiдi до будiвлi або споруди сходiв вони продубльованi пандусом	НІ	
	3) нахил пандуса становить не бiльш як 8 вiдсоткiв (на 1 метр довжини не бiльше 8 сантиметрiв пiдйому), уздовж обох бокiв усiх сходiв i пандусiв встановлено	НІ	

Критерії безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю		Відповідність критеріям (так або ні)	Примітки
	огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання		
	4) всі сходи в межах одного маршруту однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинок	ТАК	
	5) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні "зачинено" і "відчинено"	ТАК	
	6) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором	НІ	
	7) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра	НІ	
	8) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра	ТАК	
	9) кути порогів заокруглені	ТАК	
	10) на першу/останню сходинки, пороги, інші об'єкти та перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра)	НІ	
	11) розміри в плані тамбура (у разі його наявності) становлять не менше 1,5 x 1,5 метра (або такі, що дають змогу маневрувати кріслу колісному)	ТАК	
	12) майданчик перед входом, а також пандус, сходи, піднімальні пристрої для осіб з інвалідністю захищені від атмосферних опадів	НІ	
	13) відсутні перешкоди (решітка з розміром чарунок більше за 0,015 м x 0,015 метра/щітка для витирання ніг, рівень верху яких не збігається з рівнем підлоги) та перепади висоти підлоги на вході	НІ	
	14) у разі наявності турнікета його ширина у провітрі становить не менше 1 метра	НІ	
3.	Шляхи руху всередині будівлі, приміщення, де надається послуга, допоміжні приміщення:		
	1) у разі наявності на шляхах руху осіб з інвалідністю сходів вони продубльовані пандусом	НІ	
	2) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на	НІ	

Критерії безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю		Відповідність критеріям (так або ні)	Примітки
	висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання		
	3) всі сходи в межах одного маршруту однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинок	ТАК	
	4) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні "зачинено" і "відчинено"	ТАК	
	5) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором	НІ	
	6) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра	НІ	
	7) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра	ТАК	
	8) кути порогів заокруглені	ТАК	
	9) на першу/останню сходинки, пороги, інші об'єкти та перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра)	НІ	
	10) шляхи руху оснащені засобами орієнтування та інформування (зокрема, тактильні та візуальні елементи доступності, позначення кольором сходинок, порогів, елементів обладнання, прозорих елементів конструкцій, інших об'єктів) та для осіб з порушеннями слуху (зокрема, інформаційні термінали, екрани, табло з написами у вигляді рухомого рядка, пристрої для забезпечення текстового або відеозв'язку, перекладу на жестову мову, оснащення спеціальними персональними приладами підсилення звуку), що відповідають вимогам державних стандартів	Візуальні – ТАК, Тактильні – НІ	
	11) у приміщенні відсутні предмети /перепони (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, бордюри, пороги тощо) на шляхах руху осіб з інвалідністю	ТАК	
	12) у разі розташування приміщень, де надаються послуги, або допоміжних приміщень вище першого поверху вони обладнані ліфтом, ескалатором, підйомником тощо, доступними для користування осіб з інвалідністю, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання	НІ	
	13) процес відкриття/закриття дверей ліфта	НІ	

Критерії безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю		Відповідність критеріям (так або ні)	Примітки
	супроводжується звуковим сигналом		
	14) під час зупинки ліфта рівень його підлоги залишається в рівень із підлогою поверху (допускається відхилення не більш як 0,02 метра)	НІ	
	15) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, намальовані збільшеним шрифтом та у контрастному співвідношенні кольорів	НІ	
	16) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, продубльовані у тактильному вигляді та шрифтом Брайля	НІ	
	17) ліфт обладнано функцією голосового повідомлення номера поверху	НІ	
	18) навпроти дверей ліфта наявна табличка із номером поверху	НІ	
	19) ширина дверей ліфта не менш як 0,9 метра	НІ	
	20) висота розташування зовнішньої кнопки виклику та висота розташування кнопок керування ліфтом від 900 до 1100 міліметрів від підлоги кабіни і поверхової площадки	НІ	
	21) санітарно-гігієнічні та інші допоміжні приміщення розраховані на осіб з інвалідністю	ТАК	
	22) у туалетах загального користування (у разі їх наявності) (окремо для чоловіків і жінок) виконано універсальну кабіну з можливістю заїзду до неї та переміщення в ній осіб у кріслах колісних (у туалетах та/або універсальних кабінах наявне в плані вільне від обладнання коло діаметром 1,5 метра)	НІ	
	23) окремі санітарно-гігієнічні приміщення (з окремим входом) обладнані аварійною (тривожною) сигналізацією з урахуванням осіб з порушеннями зору та слуху	ТАК	
	24) привод сигналізації розташовано в межах між 0,8-1,1 метра над рівнем підлоги	ТАК	
	25) шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю	ТАК	
	26) місце розташування пандуса (у разі його наявності) позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю	НІ	
	27) місце розташування санітарно-гігієнічного приміщення, доступного для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю	НІ	
	28) напрямок руху до евакуаційних шляхів та виходів,	НІ	

Критерії безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю		Відповідність критеріям (так або ні)	Примітки
	доступних для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю		
	29) за визначеної потреби на вході/виході до/з будівлі встановлено план-схему, що сприятиме самостійній навігації (орієнтуванню) на об'єкті	ТАК	
	30) відповідна схема виконана в доступних (візуально/тактильно) форматах	ТАК	
	31) у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю штучне освітлення відповідає вимогам санітарних норм	ТАК	
	32) у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю немає предметів/перепон (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, пороги тощо)	ТАК	
	33) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,5 метра під час руху в одному напрямку	НІ	
	34) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,8 метра зустрічного руху	НІ	
	35) ширина проходу в приміщенні з обладнанням і меблями не менш як 1,2 метра	НІ	
	36) висота об'єктів послуг (столи, стійки, рецепція), а також пристроїв послуг (банкомати, термінали тощо) повинна становити не більше 0,9 метра	ТАК	
	37) шляхи евакуації є доступними для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху	ТАК	
	38) інформація про евакуаційні виходи (шляхи руху) доступна для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху	ТАК	
	39) пристрої сповіщення про надзвичайну ситуацію адаптовані для сприйняття усіма особами з інвалідністю, насамперед особами, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху	НІ	
4.	Безбар'єрність послуг для осіб з інвалідністю:		
	1) веб-сайти організації, що розміщена в об'єкті, є доступними для користувачів з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення та інтелектуального розвитку, а також з різними комбінаціями порушень відповідно до ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 "Інформаційні технології. Настанова з	НІ	

Критерії безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю		Відповідність критеріям (так або ні)	Примітки
	доступності веб-контенту W3C (WCAG) 2.0" не нижче рівня AA		
	2) у штаті є (залучається) перекладач на жестову мову або укладено угоду про надання послуг з перекладу на жестову мову з юридичними (фізичними) особами чи передплачено надання відповідного перекладу через мобільні додатки	НІ	

Серед працюючих кількість осіб					
		Усього осіб з інвалідністю	З них		
			пересуваються на кріслах колісних	з порушенням зору	з порушенням слуху

Усього 0

з них жінки 0

Серед відвідувачів/клієнтів/ тих, хто навчається з початку року, кількість осіб

	Усього осіб з інвалідністю	З них			
		пересуваються на кріслах колісних	з порушенням зору	з порушенням слуху	мають інші порушення

Усього 0

з них жінки 0

Підсумки: **ОБ'ЄКТ МАЄ ЧАСТКОВУ БЕЗБАР'ЄРНІСТЬ.**

Начальник відділу освіти, молоді, спорту, культури, туризму та релігії
Дубовиківської сільської ради

Андрій КРАСНОЩОК

Інженер централізованої бухгалтерії
відділу освіти, молоді, спорту, культури, туризму та релігії
Дубовиківської сільської ради

Євген КРАСНОЩОК